

DS DS 7 CROSSBACK 2019

Le
16/12/2021

À
METZ - FRANCE

<https://trustoo-inspection-report.web.app/f770d6d1-0cac-4d75-a71e-faa93f717007>

Vendeur

Détails du véhicule


Extérieur

Systemes et équipements

Intérieur

Test du véhicule

Conclusion



VENDEUR

Vendeur

Type de vendeur

PARTICULIER

Nom du vendeur


LAURENT SCHMIDT

Ville vendeur

Metz

Pays vendeur

France




DÉTAILS DU VÉHICULE

Certificat d'immatriculation

Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉE

Photo du certificat d'immatriculation



Pays du certificat d'immatriculation

France

Numéro d'immatriculation sur le certificat d'immatriculation (A)

FE-780-BS

Correspondance du numéro d'immatriculation (certificat d'immatriculation/véhicule)

OUI

Date de première immatriculation (B)

25/02/2019

Date du certificat d'immatriculation actuel (I)

02/06/2021

Nom du propriétaire (C.1)	LAURENT SCHMIDT
Le vendeur est le propriétaire	<input checked="" type="checkbox"/> OUI
Marque (D.1)	DS
Modèle (D.3)	DS 7 CROSSBACK
Numéro de série (VIN) sur le certificat d'immatriculation (E)	VR1J45XXXXXXXXXXXX
Correspondance du numéro de série VIN certificat d'immatriculation/véhicule	<input checked="" type="checkbox"/> OUI
Cylindrée (cm ³) (P.1)	1598
Puissance (kW) (P.2)	165
Type d'énergie (P.3)	ES (Essence)
Puissance fiscale (P.6)	13
Nombre de places (S.1)	5
Norme d'émissions atmosphérique (V.9)	Euro 6
Coût de la carte grise actuelle (Y.6)	559


Entretien

Présentation du carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/> OUI
Factures d'entretien présentées	<input checked="" type="checkbox"/> OUI
Date de dernier entretien	21/07/2021

Kilométrage au dernier entretien

40831

Photo du carnet d'entretien



Présentation du dernier contrôle technique

NON

Autres documents

Certificat de situation administrative (certificat de non gage) présenté

OUI

Véhicule gagé

NON

Photo du Certificat de Situation Administrative



Manuel de l'utilisateur présenté

OUI

Langue du manuel de l'utilisateur

Français

Certificat de conformité présenté

NON

Caractéristiques

Couleur

Gris

Nombre de portes

5

Type de boîte de vitesses

AUTOMATIQUE

Nombre de rapports de la boîte de vitesse (hors marche arrière)

8

Marche arrière

MARCHE ARRIÈRE PRÉSENTE

Nombre de jeux de clefs

2

Roues motrices

Traction (avant)

Kilométrage

53473

Garantie constructeur

NON

Commentaires à propos du véhicule

Commentaires à propos du véhicule

Véhicule globalement propre



EXTÉRIEUR

Photos de l'extérieur

Vue avant



Vue de 3/4 avant droite



Vue du côté droit



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de l'arrière



Vue de 3/4 arrière gauche



Vue du côté gauche



Vue de 3/4 avant gauche



Vue du toit



Extérieur avant



État du pare-chocs avant

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



État du capot

SANS DÉFAUTS

État du pare-brise

SANS DÉFAUTS

État des essuie-glaces avant

SANS DÉFAUTS


Extérieur droite

État des optiques avant droite

SANS DÉFAUTS

État de l'aile avant droite

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



État du rétroviseur côté droit

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



État du clignotant côté droit

SANS DÉFAUTS

Vitres côté droit

SANS DÉFAUTS

Portières côté droit

SANS DÉFAUTS

Bas de caisse côté droit

SANS DÉFAUTS

Aile arrière droite

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



DÉFAUT D'ASPECT

Optiques arrière droites

SANS DÉFAUTS

Extérieur arrière

État de l'échappement

SANS DÉFAUTS

État du pare-choc arrière

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



État du hayon / porte du coffre

SANS DÉFAUTS

État de la lunette arrière

SANS DÉFAUTS


Extérieur gauche

État des optiques avant gauche

SANS DÉFAUTS

État de l'aile avant gauche

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



État du rétroviseur côté gauche

SANS DÉFAUTS

État du clignotant côté gauche

SANS DÉFAUTS

Vitres côté gauche

SANS DÉFAUTS

Portières côté gauche

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Bas de caisse côté gauche

SANS DÉFAUTS

Aile arrière gauche

SANS DÉFAUTS

Optiques arrière gauches

SANS DÉFAUTS

Extérieur global

État du toit

SANS DÉFAUTS

État des joints

SANS DÉFAUTS

Espacement régulier des panneaux de carrosserie

OUI

Peinture uniforme

NON

Traces de réparations

OUI

TRACES DE PEINTURE

Pare-choc arrière repeint

Roues global

Type de jante

JANTE ALLIAGE

Vis antivol

NON

Roues avant

Largeur de pneu avant

235mm

Rapport de flanc des pneus avant

55%

Taille des jantes avant

18"

Photo roue avant droite



Date de fabrication du pneumatique avant droit (SSAA: Semaine Année)

2118

Photo roue avant gauche



Date de fabrication du pneumatique avant gauche (SSAA: Semaine Année)

2118

Usure des pneus avant

25% RESTANT

État des pneus avant

SANS DÉFAUTS

État des jantes avant

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Type de freins avant

FREINS À DISQUE

Usure des disques de frein avant

50% RESTANT

Usure des plaquettes de frein avant

50% RESTANT

Roues arrière

Largeur des pneus arrière 235mm

Rapport de flanc des pneus arrière 55%

Taille des jantes arrière 18"

Photo roue arrière droite



Date de fabrication du pneumatique arrière gauche (SSAA: Semaine Année) 2118

Photo roue arrière gauche



Date de fabrication du pneumatique arrière gauche (SSAA: Semaine Année) 2118

Usure des pneus arrière

25% RESTANT

État des pneus arrière

SANS DÉFAUTS

État des jantes arrière

SANS DÉFAUTS

Type de freins arrière

FREINS À DISQUE

Usure des disques arrière

25% RESTANT

Usure des plaquettes arrière

25% RESTANT

Soubassement du véhicule

Rouille

NON

Traces de fuites aux soubassements

AUCUNE

Commentaires sur l'extérieur

Cohérence du kilométrage vis-à-vis de l'état extérieur du véhicule

OUI

Commentaires sur l'extérieur

Quelques défauts carrosserie

SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS

Moteur

Niveau d'huile

BON

Qualité de l'huile

BON

Niveau du liquide de refroidissement

BON

Niveau de liquide de frein

BON

État général des durites et flexibles

BON

Type de distribution

CHAÎNE

État de la courroie d'accessoire

BON

Tension de la courroie d'accessoire

BON

Traces de fuites dans le compartiment moteur

AUCUNE

Commentaires sur le moteur

Compartiment moteur propre

Photo du compartiment moteur



Phares avant

Feux de position avant	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Feux de croisement	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Phares avant	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Clignotants avant	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Antibrouillards avant	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)

Phares arrière

Feux de position arrière	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Feux de stop	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Feux de recul	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Clignotants arrière	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Antibrouillards arrière	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Éclairage de plaque d'immatriculation	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)

Équipement intérieur

Sellerie	CUIR
Écran multimédia	ÉCRAN TACTILE
Vitres électriques équipées	TOUTES VITRES ÉLECTRIQUES
Vitres électriques fonctionnelles	OUI

Rétroviseurs rabattables électriques	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Autoradio	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Connexion Bluetooth	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
GPS	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Fermeture centralisée	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Toit vitré	OUI
Toit ouvrant	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Cabriolet	NON

Autres équipements

Ouverture sans clef	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Roue de secours	OUI
Type de roue de secours	GALETTE
Kit anti-crevaision	NON
Cric	OUI
Crochet d'attelage	NON

INTÉRIEUR

Photos de l'intérieur du véhicule

Photo du volant



Photo du tableau de bord



Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo du siège avant gauche



Photo du panneau de porte intérieur avant gauche



Photo du siège arrière gauche



Photo du panneau intérieur de porte arrière gauche



Photo du coffre



Photo du siège arrière droit



Photo du panneau intérieur de porte arrière droite



Photo du siège avant droit



Photo du panneau de porte intérieur avant droit



Intérieur avant


État du volant

SANS DÉFAUTS



État du tableau de bord

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Bouton lève vitre AVG

État du rétroviseur central

SANS DÉFAUTS

État des sièges avant

SANS DÉFAUTS

Ceintures avant fonctionnelles

OUI

État des tapis avant

SANS DÉFAUTS

État des panneaux de porte avant

SANS DÉFAUTS

Intérieur arrière

État des sièges arrière

SANS DÉFAUTS

Ceintures arrière fonctionnelles

OUI

État des tapis arrière

SANS DÉFAUTS

État des panneaux de porte arrière

SANS DÉFAUTS

État du ciel de toit

SANS DÉFAUTS

Intérieur du coffre

État de la plage arrière

SANS DÉFAUTS

État du coffre

SANS DÉFAUTS

Traces de réparations sous le tapis de coffre

NON

Commentaires sur l'intérieur

Cohérence du kilométrage avec l'intérieur du véhicule

OUI

Commentaires sur l'intérieur

Intérieur très propre

TEST DU VÉHICULE

Test en stationnement

Compteur	AUCUN TÉMOIN D'ALARME
Démarrage	BON DÉMARRAGE
Test sonore en stationnement	PAS DE BRUITS ANORMAUX
Climatisation	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Test de fumée d'échappement en stationnement	PAS DE FUMÉE

Test de conduite

Essai routier possible ?	OUI
Régulateur/limiteur de vitesse	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Radar de recul	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Usure de l'embrayage	NON VÉRIFIABLE
Passage de vitesses	PASSAGE DE VITESSES NORMAL
Accélération	ACCÉLÉRATION NORMALE
Fumée échappement sur route	PAS DE FUMÉE
Freinage	FREINAGE NORMAL
Comportement routier	COMPORTEMENT ROUTIER NORMAL
Tenue de cap	DIRECTION NORMALE

Amortissement du véhicule

AMORTISSEMENT NORMAL

Vibrations anormales sur route

PAS DE VIBRATION ANORMALE

Bruits sur route

PAS DE BRUITS ANORMAUX

Vitesse maximale atteinte lors de l'essai

Commentaires sur le test du véhicule

Commentaires sur le test du véhicule

Test routier concluant

CONCLUSION

Conclusion

Recommandation du spécialiste

RECOMMANDÉ

Commentaires généraux

Je recommande l'achat de ce véhicule malgré les quelques défauts signalés